

土壌関連工事受注一覧表

令和3年3月3日 現在

	発注者	工事名称	工事場所	工事概要	工事期間
1	三立プレコン(株)	遠州染工(株)工場解体工事に伴う土壌汚染調査・土壌入替工事	浜松市北寺島町地内	土壌調査7,200㎡	H14.12) H15.1
2	中外テクノス(株)	名古屋市港区大藤運輸土壌汚染調査工事	名古屋市港区内	土壌調査3,800㎡ 土壌入替560㎡ 入替土量336㎡	H15.6.23) H15.6.24
3	中外テクノス(株)	名古屋市北区矢田東土壌汚染調査工事	名古屋市北区内	土壌調査4,300㎡	H15.7.14) H15.7.18
4	中外テクノス(株)	名古屋市瑞穂区桃園土壌汚染調査工事①	名古屋市瑞穂区内	土壌調査3,400㎡	H15.7.30) H15.7.31
5	中外テクノス(株)	名古屋市瑞穂運動場土壌汚染調査工事	名古屋市瑞穂区内	土壌調査3,400㎡ ボーリング10m	H15.8.11) H15.8.12
6	中外テクノス(株)	名古屋市瑞穂区桃園土壌汚染調査工事②	名古屋市瑞穂区内	土壌調査1,200㎡ ボーリング5m	H15.9.5) H15.9.10
7	中外テクノス(株)	名古屋市西区西橋テニスコート土壌汚染調査工事	名古屋市西区内	土壌調査5,200㎡	H15.9.5) H15.9.5
8	中外テクノス(株)	三重県四日市富田地内土壌汚染調査工事	三重県四日市市内	土壌調査370㎡	H15.8.26) H15.9.16
9	中外テクノス(株)	名古屋市長久手地内土壌汚染調査工事①	名古屋市 長久手地内	土壌調査1,770㎡	H15.9.27) H15.10.3
10	小松螺子製作所(株)	小松螺子製作所(株)解体工事に伴う土壌汚染調査工事	浜松市葵西地内	土壌調査6,200㎡	H15.11) H16.1

土壌関連工事受注一覧表

令和3年3月3日 現在

	発注者	工事名称	工事場所	工事概要	工事期間
11	中外テクノス(株)	鹿児島県山川発電所内九州地熱土壌汚染調査工事	鹿児島県指宿市内	土壌調査2,570㎡	H16.1.4) H16.1.10
12	中外テクノス(株)	名古屋市長久手地内土壌汚染調査工事②	名古屋市長久手地内	土壌調査1,730㎡	H16.1.14) H16.1.15
13	中外テクノス(株)	各務原生コン土壌概況調査工事	岐阜県各務原地内	土壌調査840㎡	H16.2.19) H16.2.19
14	中外テクノス(株)	名古屋市西区名西橋テニスコート土壌汚染調査工事	名古屋市西区内	土壌調査5,500㎡	H16.4.22) H16.4.23
15	(株)サンコー分析センター	丸伊メッキ跡地土壌汚染調査工事	浜松市内	土壌調査2,740㎡	H16.4.21) H16.4.21
16	大和ハウス工業(株)	浜松市野口町地内土壌概況調査工事	浜松市野口町地内	土壌調査540㎡	H17.7.5) H17.7.6
17	三恵工業(株)	三恵工業(株)工場解体工事に伴う土壌汚染調査・土壌入替工事	浜松市丸塚町地内	土壌調査3,700㎡ 土壌入替435㎡ 入替土量261㎡	H17.10) H17.10
18	新林晒(株)	旧新林晒工場解体工事に伴う土壌汚染調査工事	浜松市内	土壌調査4,760㎡	H18.10) H18.10
19	浜松赤十字病院	浜松赤十字病院解体工事に伴う土壌汚染調査・土壌入替工事	浜松市中区高林地内	土壌調査6,700㎡ 土壌入替1,200㎡ 入替土量600㎡	H19.11.20) H20.8.31
20	(株)一条工務店	旧トヨタカ整理解体工事に伴う土壌汚染調査工事	浜松市東区有玉北町地内	土壌調査1,980㎡	H20.6.28) H20.8.28

土壌関連工事受注一覧表

令和3年3月3日 現在

	発注者	工事名称	工事場所	工事概要	工事期間
21	(株)昭和	株式会社昭和静岡磐田営業所解体 工事に伴う土壌汚染調査・土壌入替 工事	磐田市岩井地内	土壌調査9,900㎡ 土壌入替1,000㎡ 入替土量1,500㎡	H21.4) H21.4
22	日翔建設(株)	JOMO浜松小池町給油所解体工事に 伴う土壌汚染調査工事	浜松市東区 小池町地内	土壌調査495㎡	H22.4) H22.4
23	(株)龍光	浜松市東区小池町地内 解体工事に 伴う土壌汚染調査・土壌入替工事	浜松市東区 小池町地内	土壌調査7,760㎡ 土壌入替300㎡ 入替土量150㎡	H22.8) H22.8
24	鈴覚(株)	鈴覚(株)部品事業部三島工場土壌汚 染調査工事	浜松市南区 三島町地内	土壌調査985㎡	H22.8) H22.8
25	(株)フジタ	ユアサ電池浜松工場土壌汚染対策工 事	浜松市中区幸 地内	土壌調査1,670㎡ 土壌入替289㎡ 入替土量1,156㎡	H23.4) H23.5
26	東和ビロード(株)	東和ビロード(株)様土壌汚染状況調査 工事	磐田市千手堂 地内	土壌調査3,295㎡	H23.4) H23.5
27	住友金属テクノロジー (株)	ウェアハウス工業(株)土壌汚染状況調 査	浜松市中区 小豆餅地内	土壌調査4,245㎡	H23.5) H23.5
28	(株)龍光	和田・篠ヶ瀬宅分譲に伴う土壌汚染対 策工事	浜松市東区 和田篠ヶ瀬地内	土壌調査870㎡ 土壌入替72㎡ 入替土量72㎡	H24.8) H24.8
29	遠石(株)	遠石(株)屋外貯蔵施設解体に伴う土壌 調査及び廃棄物埋設確認調査	袋井市三門地内	土壌調査970㎡ ボーリング5m	H24.12) H25.1
30	肥田電器(株)	袋井市西田地区宅地分譲地造成工 事	袋井市西田地内	土壌調査1,245㎡	H25.7) H25.8

土壤関連工事受注一覧表

令和3年3月3日 現在

	発注者	工事名称	工事場所	工事概要	工事期間
31	(株)相良プラスチック工業所	(株)相良プラスチック工業所磐田工場 土壤調査工事	磐田市森下地内	土壤調査745㎡	H26.11) H26.12
32	聖隷福祉事業団	旧聖隷淡路病院跡土壤調査工事	兵庫県淡路市 岩屋地内	土壤調査9,340㎡	H30.3) H30.5
33	聖隷福祉事業団	旧聖隷淡路病院跡地歴調査	兵庫県淡路市 岩屋地内	地歴調査	H30.6) H30.9
34	国際オートパーツ(株)	国際オートパーツ(株)様上石田町工場 跡調査工事	浜松市東区 上石田町地内	土壤調査7,329㎡	H31.4) R1.6
35	聖隷福祉事業団	旧聖隷淡路病院跡土壤改良工事	兵庫県淡路市 岩屋地内	ボーリング絞り込み 土壤入替338㎡ 入替土量318㎡	R1.7) R1.8
36	浜松倉庫株式会社	浜松倉庫(株)西浜松(営)土壤汚染調 査	浜松市南区 東若林町地内	土壤調査7,620㎡	R1.10) R2.3
37	カネ村精密工業(株)	カネ村精密工業(株)様土壤汚染調査 (自主調査)	浜松市東区 有玉北町地内	土壤調査600㎡	R1.11) R1.12
38	(株)プロモートエンシュウ	浜松駅南団地3・4号棟敷地土壤汚染 調査	浜松市中区 北寺島町地内	土壤調査12,375㎡	R2.2) R2.2
39	(株)プロモートエンシュウ	浜松駅南団地3・4号棟敷地土壤改良 工事	浜松市中区 北寺島町地内	土壤入替105㎡ 入替土量126㎡	R2.4) R2.4
40	須山建設(株)	JFE掛川所有地土壤改良工事	掛川市仁藤地内	土壤入替2,336㎡ 入替土量2,803㎡	R2.8) R2.9